

**ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC-
SANTO TOMAS DE CASTILLA
INFORME DE ACTIVIDADES
REGLON PRESUPUESTADO 029**

Contrato de Servicios Técnicos no. 0113-029-2019.

Nombre: Julio Cesar Giron Lopez.


Cargo: Mantenimiento al Sistema de circuito cerrado de televisión de Zolic.

Correspondiente al mes de noviembre del 2019.

REPORTE DE ACTIVIDADES:

- Se reinició la antena suscriptora de las cámaras de la Tanquesa y se ordenaron los cables de red y energía en el nodo.
- Se reposiciono una cámara, ya que una rama al caer la giro a un lado.
- Se verificaron cámaras ya que después de la lluvia quedaron varias transmitiendo con imágenes borrosas, el problema es que la lluvia dejó gotas en los vidrios frente al lente.
- En la visita de campo se encontró un nodo instalado en interior de torreón río portuaria con avispa, se procede hacer la limpieza para evitar corrosión.
- Por lluvia durante la semana se presentaron varias afectaciones en la calidad del video y en algunos casos quedándose fuera de transmisión la cámara que esta en el perímetro de río, la solución fue alinear la antena suscriptora.
- 2 cámaras presentaron imagen con neblina, realizándoles visita de campo la solución es inclinar un poco ambas cámaras.



- Recibí de CCTV un informe de la cámara del perímetro de Río, que en el transcurso de fin de semana se desconectaba, haciendo la visita de campo se verifico que la antena suscriptora estaba a 310 grados de su Antena AP, se procedió con la alineación y se estabiliza la señal.
- Se verifico el nodo torreón río portuaria, encontrando el nodo con un panal de Abejas.
- Me informan de cámaras con transmisión con imágenes pausadas, esto se debe al NVR2, ya que presenta problemas de saturación o congestiónamiento.
- Cámara de 2 av. Elquígua se desvió de su posición por una rama, se regresa a su lugar.
- Cámara río portuaria se bajó para mejor visibilidad al río y los tubos.
- Cámara 2 calle 3 av. transmite imágenes congeladas se alinee su antena a su AP, con lo cual mejoro.
- Cámara 2 av. 3 calle se le cayó una mufa de fibra y la golpeaba, ordene la fibra y posicione la mufa.



- Reportan cámaras Brenntag que se desconectan, se realiza mantenimiento al nodo quedando en buen estado.
 - Cámaras de perímetro portuaria Brenntag se bajó para mejor visibilidad.
 - Cámara con vista a placa en la salida, se giró al lado derecho para mejor visibilidad a personal de garita.
 - Cámara de garita en salida se bajó para mejor visibilidad a los pilotos de transporte pesado.
 - Se recibe Informe de personal CCTV que tres cámaras se estuvieron desconectando el fin de semana, se revisa el estado de la antena en centro de gestión, la cual no presenta ningún error, cámaras se dejan en observación y funcionamiento, se realiza el ajuste de una de ellas para mejorar la visibilidad al transporte pesado.
 - Una cámara de perímetro de rio se reajusta para mejor visibilidad al perímetro.
-
- Informa persona de CCTV que siguen desconectándose las tres cámaras que se tiene en observación, nuevamente se revisa el estado de la antena en centro de gestión no presentando ningún error, se verifican los cables de red, Poe, Switch en el nodo, igual no presenta algún problema, al momento no se observa errores en la cámaras ni en las conectores.
 - Por presentar fuerte congestionamiento el NVR2 se da apoyo en el centro de gestión.

Atentamente,

Julio Cesar Giron Lopez
DPI: 1921909540101
Contrato No: 0113-029-2019




5

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC-
SANTO TOMAS DE CASTILLA

INFORME DE ACTIVIDADES
REGLON PRESUPUESTARIO 029


CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS: No. 072-029-2019
NOMBRE: JOAQUIN ELIESER CORDERO TUT
CARGO: AUXILAR TECNICO
CORRESPONDIENTE: Al Mes de Noviembre 2019

- 1- Mantener el Área del equipo de CCTV en Orden.
- 2- Desarrollo y control de bitácoras de novedades acontecidas.
- 3- Verificación de Eventos y Toma de Capturas
- 4- Monitoreo del Programa de CCTV.
- 5- Desarrollar toda actividad Técnica necesaria para un mejor desempeño.
- 6- Realizar informes de situaciones e inconvenientes observados en cámaras.
- 7- Cumplir con los Protocolos a las contingencias establecidas por Gerencia General, Jefe Inmediato, y encargado de Monitoreo de Zolic.
- 8- Realizar toda actividad que se le solicite el Encargado De Monitoreo.


F. _____
Joaquin Elieser Cordero Tut
Persona contratada


F. _____
Jorge Humberto Stewart Juárez
Encargado de Monitoreo y Base de Datos a.i.


F. _____
Lic. Alicia Olivia Lemus Flores ZOLIC
Jefe del departamento de Protección

RECURSOS HUMANOS
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"
RECIBIDO
03 DIC 2019
HORA 15:34
Firma: 
4